

Toluca Edo. Méx. a 20 de Agosto 2018.

Aviso importante de seguridad

MOTOSIERRAS

Modelos DCS640124-DCS730128-DCS790128

Por medio de la presente le informamos a todos nuestros distribuidores y/o usuarios que cuenten con los modelos mencionados, se está reemplazando la refacción del **MECANISMO DEL FRENO** motivo por el cual al activar el freno no alcanzaba a cumplir con el tiempo establecido del frenado de acuerdo a la norma Eueopa ISO-13772, en México no aplica, pero por seguridad y precaución estamos otorgando este mismo servicio.

MODELOS



DCS640124



DCS730128



DCS790128

MECANISMO FRENO



Pieza
Reemplazo

Comunicarse a los siguientes teléfonos para la coordinación del cambio de la refacción:

Tel: 722-3858800 o 722-2373293

Cynthia Ocaña ext. 222

Ajax Nieto ext. 114